

Sportscraft - Konsolenzuordnung

unterlegte Artikel sind nur lieferbar solange Vorrat reicht

Fahrzeug	Modell	für Sitztyp	Zertifikate: A=ABE G=TÜV/Dekra Gutachten oder Bestätigung	drehbar ?	Art.-Nr.:	Artikel	Montagehinweis	S5.1, S6.1, S8.1, S9.1, S10.1, S11.1	S7.8	Originalsitz
DaimlerChrysler	Sprinter	S5.1, S6.1, S8.1, S9.1, Originalsitz	G	drehbar	3373000	Drehkonsole MB Sprinter für Sportscraft Sitze und Original- Standardsitze	Montage auf Original-Gleitschienen (für Montage zwingend erforderlich)	x		x
DaimlerChrysler	Sprinter	Originalsitz	G	drehbar	3373010	Drehkonsole MB Sprinter für höhenverstellbaren Originalsitz	Montage auf Original-Gleitschienen (für Montage zwingend erforderlich) Achtung: nicht für Komfortsitz			x
DaimlerChrysler	Sprinter	S5.1, S6.1, S8.1, S9.1	A	nicht drehbar	3373112	Adapter MB-Sprinter für Sportscraft Sitze	Montage auf Original-Gleitschienen (für Montage zwingend erforderlich)	x		
DaimlerChrysler	Sprinter	Originalsitz oder mit Adapter 3373112 für S5.1, S6.1, S8.1, S9.1, S10.1, S11.1	A	drehbar	3373021	Drehkonsole DC-Sprinter Fahrerseite	Montage auf Original-Sitzkasten, Adapterscheibe zur Tieferlegung der Handbremse liegt bei	x		x
DaimlerChrysler	Sprinter	Originalsitz oder mit Adapter 3373112 für S5.1, S6.1, S8.1, S9.1, S10.1, S11.1	A	drehbar	3373022	Drehkonsole DC-Sprinter Beifahrerseite	Montage auf Original-Sitzkasten	x		x
DaimlerChrysler	Sprinter Typ 906 (NCV3) ab BJ 2006	Originalsitz	A	drehbar	3373031	Drehkonsole DC Sprinter Typ 906 Fahrerseite	Montage auf Original-Sitzkasten. ACHTUNG!! Nur in Verbindung mit hohem Sitzkasten (Höhe ca. 300mm).			x

DaimlerChrysler	Sprinter Typ 906 (NCV3) ab BJ 2006	Originalsitz	A	drehbar	3373032	Drehkonsole DC Sprinter Typ 906 Beifahrerseite	Montage auf Original-Sitzkasten. ACHTUNG!! Nicht möglich wenn eine Zusatzbatterie eingebaut ist.			X
DaimlerChrysler	MB 100	Originalsitz	nicht verfügbar	drehbar	3374100	Drehkonsole für MB 100 Fahrerseite	Montage auf Originalgleitschienen			X
DaimlerChrysler	MB Vito bis BJ 2002	S5.1, S6.1, S8.1,S9.1, S10.1, S11.1	A	nicht drehbar	3375020	Adapter für MB-Vito für Sportscraft Sitze	Montage auf Originalgleitschienen	X		
DaimlerChrysler	MB Vito bis BJ 2002	S5.1, S6.1, S8.1,S9.1, S10.1, S11.1	A	drehbar	3375010	Drehkonsole für MB-Vito für Sportscraft Sitze Fahrerseite	Montage auf Originalgleitschienen; nicht für V-Klasse	X		
DaimlerChrysler	MB Vito bis BJ 2002	S5.1, S6.1, S8.1,S9.1	A	drehbar	3375011	Drehkonsole für MB-Vito für Sportscraft Sitze Beifahrerseite	Montage auf Originalgleitschienen; nicht für V-Klasse	X		
DaimlerChrysler	MB Vito bis BJ 2002	Originalsitz	G	drehbar	3375000	Drehkonsole für MB-Vito für Originalsitz Fahrerseite	Montage auf Originalgleitschienen; nicht für V-Klasse			X
DaimlerChrysler	MB Vito bis BJ 2002	Originalsitz	G	drehbar	3375001	Drehkonsole für MB-Vito für Originalsitz Beifahrerseite	Montage auf Originalgleitschienen; nicht für V-Klasse			X
DaimlerChrysler	DB 207-409 (T1)	S5.1, S6.1, S8.1,S9.1, S10.1, S11.1	nicht verfügbar	nicht drehbar	3371012	Adapterprofile für DB 207 407 (T1) für Sportscraft Sitze	Montage auf Original MB - Sitzkasten, Art.-Nr. 3300001 Gleitschienen zur Längsverstellung mitbestellen	X		